



Schließgegenstück für Bedienunggriff Velux GPL mitte ersetzen




Altes Schließgegenstück 3161 bis Baujahr Mai 1993 (Velux Code AB05)
Art-Nr 026705 (nicht mehr lieferbar!)



Altes Schließgegenstück durch lösen der Schraube demontieren



Neues Schließgegenstück 3161 ab Baujahr Juni 1993 (Velux Code AB06) **Art-Nr 026714**
anpassen. Dazu die Ecken wie gezeigt mit einem Cutmesser entfernen



Diese Neue Schließgegenstück ist nicht passgenau, oben bleibt ein Spalt offen...



Neues Schließgegenstück einsetzen und wieder mit der alten Schraube befestigen



Nun kann das Fenster wieder geschlossen werden...



Fenster verriegelt

Einen passenden Griff für GPL Holz Dachfenster bis Bj. Mai 1993 (Velux Code AB05) finden Sie bei uns im Shop mit der Art-Nr. **026MBG754**

Dieser ist jedoch nur noch als absperrender Griff mit 2 Schlüsseln lieferbar

