

ENGLISH: Determine measurement X on the top frame and fit drilling jig temporarily.

A: x = 65-95 mm: Position the distance arm of the drilling jig against the window frame.

B: X = 125-155 mm: Adjust frame extension LGI as shown. Position the distance arm of the drilling jig against the window frame.

DEUTSCH: Das Maß x des Blendrahmen-Obertells ermitteln, und die Bohrschab ione befestigen.

A: x = 65-95 mm: Das Distanzstück der Bohrschablone muss an den Blendrahmen des Fensters stoßen.

B: x = 125-155 mm: Fensterstockverlängerung LGI wie gezeigt vorbereiten. Das Distanzstück der Bohrschablone muss an den Biendrahmen des Fensters stoßen.

FRANÇAIS: Déterminer la mesure X sur la traverse haute du dormant et installer provisoirement le gabarit de perçage.

A: x = 65-95 mm : Positionner le gabarit de pergage en plagant la tige d'écartement contre le dormant.

B:x = 125-155 mm: Découper l'extension de dormant (LGI) selon les indications. Positionner le gabarit de perçage en plaçant la tige d'écartement contre le dormant.

DANSK: Målet x på overkarmen fastlægges, og boreskabelonen mon teres midlertid igt.

A: x = 65-95 mm: A 6 tands armen på bores kabelonen skal s tøde op mod sidekarmen.

B: x = 125-155 mm: Kamnforkenger LGI tilpasses som vist. A 6 tandsarmen på boreskab elb nen skal støde op mod sidekarmen.

NEDERLANDS: Stel maat x vast aan de bovenkant van het dakraamkozijn en monteer tijdelijk de boormal.

A: x = 65-95 mm: Plaats de afst andsarm van de boormal tegen het dakraamkozijn.

B: x = 125-155 mm: Pas het verlengde binnenframe LGI aan zoals afgebeeld. Plaats de afstand sarm van de boormal tegen het dakraaminziln.

ITALIANO: Misurare la distanza sul telaio superiore indicata con X nelle illustrazioni A e B.

A: X = 65-95 mm: Mantenere I blocco distanziatore della dima appoggiato sul telaio e fissario con le viti.


B: x = 125-155 mm: Smussare il telaio aggiuntivo (LGI) come illustrato in figura (vedere misure). Mantenere il blocco distanziatore della dima appoggiato sul telaio e fissario con le viti.


ESPAÑOL: Determine la medida x en la parte superior del marco y fije la guía del taladro provisionalmente.

A: x = 65-95 mm: Coloque el separador lateral de la guía del taladro contra el marco.

B: x = 125-155 mm: (Casi nun ca se d'ará este caso) Practique el cajeado en el recercado (LGI) como se indica. Coloque el separador lateral de la quía del taladro contra el marco.







ENGLISH: C: Roof window GFL in sizes shown: The measurement from the end of the distance arm to the side frame must be 80 mm.

DEUTSCH: C: Dach flächenferster GFL in den angegebenen Größen: Der Abstand zwischen dem Ende des Distanzstückes und dem Blendrahmen-Seitenteil muss 80 mm sein.


FRANÇAIS: C: Fenètre GFL dans les dimensions indiquées: la distance du bout de la tige d'écartement au montant du dormant doit être de 80 mm.

DANSK: C: 0 venlysvindue GFL i ang ivne størreiser: Afstanden fra enden af afstandsarmen till sidekarmen skal være 80 mm.

NEDERLANDS: C: Dakvenster GFL in de a angegeven mater: De afstand van het einde van de afstandsarm tot de zijkant van het dakra amkozijn moet 80 mm zijn.

ITALIANO: C: Finestra per tetti GFL delle misure indicate in figura: la distanza tra l'estremità del blocco distanziatore ed il telaio laterale dev'essere di 80 mm.

ESPAÑOL: C: Ventana GFL en los tamaños indicados: Entre el separador lateral de la guía del taladro y el marco debe haber una distancia de 80 mm.



ENGLISH: Drill hole, using supplied drill bit.

IMPORTANT: Do not damage rod guide above

DEUTSCH: Führung sloch mit dem mitgeleferten Bohrer bohren.

ACHTUNG: Den Durchführungsbeschlag dabei nicht beschädigen

FRANÇAIS: Percer en utilisant la mèche fournie. IMPORTANT: Veiller, lors du perçage à ne pas endommager le coulisseau a.

DANSK: Hul bores med med leveret bor.
VIGTIGT: Undgå at beskadige gennemføringsbeslaget oven over

NEDERLANDS: Boor een gat met behulp van de meegeleverde boor.


BELANGRIJK: Beschadig niet de bovengelegen stangdoorvoer (il. 2, pag. 6) a.

ITALIANO: Praticare un foro utilizzando la maschera di foratura fornita.

IMPORTANTE: Non danneggiare is guida che si trova al di sopra a

ESPAÑOL: Taladre el orifido con la broca y la guía que se incluyen.

IMPORTANTE: No dañe la guía a



ENGLISH: Remove drilling jig.

DEUTSCH: Bohrschablone entfernen.


FRANÇAIS: Retirer le gabarit de perçage.

DANSK: Boreskabelonen afmonteres.

NEDERLANDS: Verwijder de boormal

ITALIANO: Togliere la maschera di foratura.

ESPAÑOL: Retire la plantilla.



ENGLISH: Push the rod operating unit into position a If necessary, rotate the shaft, using the arm on the drilling jig, until it engages a

DEUTSCH: Kurbel-Bedienungs ein heit einsetzen

Falls der Vierkant der Achse nicht sofort in
den Rolliadenantrieb einrastet, die Achse mit
dem Distanzstück der Bohrschablone leicht hinund herbewegen

FRA NÇA IS: Introduire et positionner le bloc de command e de tige oscillante a. Si nécessaire tourner l'axe d'entraînement à l'aide de la tige d'écartement du gabarit de pergage b.


DANSK: Stang betjening senheden skubb es på plads 

Drej eventuelt akslen det sids te stykke ved hjælp af armen på boreskabelonen

NEDERLANDS: Druk het bedieningsstuk in de juiste positie . In dien nodig voor een juiste aansluiting, draai het bedieningsstuk met behuip van de arm van de boomaal op zijn plaats .

ITALIANO: Spingere l'arganello nella posizione indicata a Se necessario, piegare il perno utilizzando il braccio della maschera di foratura 151

ESPAÑOL: In serte la pieza de accionamiento a Si es preciso gire el eje utilizando la plan tilla b



ENGLISH: Fit rod operating unit.

DEUTSCH: Kurbel-Bedienungseinheit montieren.

FRANÇAIS: Fixer le bloc de commande de tige oscillante.

DANSK: Stangbetjeningsenheden monteres.

NEDERLANDS: Bedieningsstuk monteren.

ITALIANO: Installare l'arganello.

ESPAÑOL: Fije la pieza de accionamiento.